

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD LICENCIADO ARGUETA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LICENCIADO ARGUETA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0008-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Suministro de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Suministro de rejilla



Foto 4: Suministro de puertas de metal de gabinete, Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal, Pintura



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico en 4 baños, Suministro de azulejo en 4 baños,



Foto 6: Mano de obra de sustitucion de piso de torta por ceramico en 2 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la Comunidad

Firma y sello del Presidente de la



Firma del Director Centro Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo

