

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MARGARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-2691-43	FECHA:	09/09/2024




Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 24




Foto 2: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 24




Foto 3: Sustitución de puerta de metal por puerta de metal




Foto 4: Sustitución de polleton por estufa rural




Foto 5: Sustitución de inodoros




Foto 6: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---