

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	San Bernardino
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CANTON LAS CRUCES SECTOR DOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón las Cruces Sector 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0004-42	FECHA:	5/09/2024



Foto1: PINTURA INTERIOR AULA PREPRIMARIA



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



Foto 3: PINTURA INTERIOR DE AULAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO EN PREPRIMARIA




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL POR VIDRIO PVC BLANCO



Foto 6: MANTENIMIENTO DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OEA	 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA EODP CANTON LAS CRUCES SECTOR DOS (2) San Bernardino, Suchitepequez	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCION EODP CANTON LAS CRUCES SECTOR DOS SAN BERNARDINO
---	--	---	---