

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	San Bernardino
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Cantón las Cruces Sector 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón las Cruces Sector 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0006-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MIGITORIOS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO EN COCINA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y ACCESORIOS




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILAS EN CORREDOR



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PILA EN CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONSEJO EDUCATIVO de Cantón Las Cruces Sector Dos (2) San Bernardino, Suchitepequez	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	San Bernardino
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Cantón las Cruces Sector 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón las Cruces Sector 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0006-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO AREA DE COCINA



Foto 2: REPARACIÓN DE COCINA EN PISO, PILA, VENTANAS Y MUEBLES DE COCINA



Foto 3: CANALES Y BAJAS DE AGUA PLUVIAL A LA PAR DEL AULA DE 1RO B



Foto 4: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO AREA DE CORREDOR



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL EN AULA DE 1RO B



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA RURAL MIXTA CONSEJO EDUCATIVO Cantón Las Cruces Sector Dos (2) San Bernardino, Suchitepequez	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--	---