

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	San Bernardino
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Cantón las Cruces Sector 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón las Cruces Sector 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0006-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MIGITORIOS



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO EN COCINA




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y ACCESORIOS




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILAS EN CORREDOR



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PILA EN CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	San Bernardino
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Cantón las Cruces Sector 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón las Cruces Sector 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-0006-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO AREA DE COCINA



Foto 2: REPARACIÓN DE COCINA EN PISO, PILA, VENTANAS Y MUEBLES DE COCINA



Foto 3: CANALES Y BAJAS DE AGUA PLUVIAL A LA PAR DEL AULA DE 1RO B



Foto 4: REPARACIÓN DE CUNETTA DE CONCRETO AREA DE CORREDOR



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL EN AULA DE 1RO B



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

