

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-2187-45	FECHA:	5/09/2024



Foto1: VENTANAS DE AULAS 1,2,3,4, BAÑOS EN HOMBRES Y MUJERES, BODEGA Y DIRECCIÓN (sustitución de balcones de metal)



Foto 2: VENTANAS DE AULAS 1,2,3,4, BAÑOS EN HOMBRES Y MUJERES, BODEGA Y DIRECCIÓN (Sustitución de balcones de metal)



Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES EN TODO EL CENTRO EDUCATIVO Y PINTURA DE INTERIORES DE AULAS 1,2,3,4, BAÑOS EN HOMBRES Y MUJERES, BODEGA Y DIRECCIÓN



Foto 4: PINTURA DE MUROS EXTERIORES EN TODO EL CENTRO EDUCATIVO Y PINTURA DE INTERIORES DE AULAS 1,2,3,4, BAÑOS EN HOMBRES Y MUJERES, BODEGA Y DIRECCIÓN.



Foto 5: REPARACIÓN DE REPELO Y CERNIDO DE PAREDES EN CORREDOR, AULAS 1,2,3,4, BODEGA Y DIRECCIÓN



Foto 6: REPARACIÓN DE REPELO Y CERNIDO DE PAREDES EN CORREDOR, AULAS 1,2,3,4, BODEGA Y DIRECCIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-2187-45	FECHA:	5/09/2024



Foto 7: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN AULAS 1,2,3 Y CORREDOR. (Sustitución de tomacorrientes dobles)



Foto 8: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN AULAS 1,2,3 Y CORREDOR. (Sustitución de tomacorrientes dobles)



Foto 9: PISO. Mantenimiento de piso de granito en todo el Centro Educativo (pulido y lustrado)



Foto 10: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN BAÑO DE VARONES



Foto 11: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TODO EL CENTRO EDUCATIVO. (impermeabilización de losa)



Foto 12: SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS. (Sustitución de inodoro en el área de mujeres)


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Consejo Municipal

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público