



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José El Ídolo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Labor La Aurora	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0005-43	FECHA:	12/12/2024




Foto 1. Suministro e instalación de puertas metálicas en cocina




Foto 2. Sustitución de estructura y lamina



Foto 3. Suministro e instalación de azulejo



Foto 4. Pintura Interior



Foto 5. Suministro e instalación de azulejo en mesa de trabajo



Foto 6. Reparación de tubo hg y mala galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José El Ídolo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Labor La Aurora	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0005-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 1. Sustitución de estufa rural (completa)




Foto 2. Sustitución de pintura interior




Foto 3. Sustitución de puerta para cocina




Foto 4. Sustitución para fachada de escenario



Foto 5. Pintura interior



Foto 6. Sustitución de portón de metal corredizo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José El Idolo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Labor La Aurora	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0005-43	FECHA:	12/12/2024




Foto 1. Sustitución de portón de metal corredizo



Foto 2. Pintura interior



Foto 3. Pintura interior



Foto 4. Sustitución de azulejo en mesa de trabajo



Foto 5. Sustitución de accesorios deposito de agua




Foto 6. Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

