

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ E IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO DEL MONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0161-43	FECHA:	



Foto 1: Galera Principal



Foto 2: Columnas Galera Principal



Foto 3: Canal de Agua Pluvial



Foto 4: Galera Cocina



Foto 5: Estufa Rural




Foto 6: Puertas de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brexla Novie
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ E IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO DEL MONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0161-43	FECHA:	



Foto 7: Puertas de Madera del Gabinete



Foto 8: Portón Principal de la Escuela




Foto 9: Estufa Actual



Foto 10: Puerta Dirección



Foto 11: Gavinete de Madera Actual



Foto 12: Portón Actual de la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Rojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

