

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAHUALATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-1764-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/10/2024



Foto 1: INICIO DE COSTRUION DE FOSA



Foto 2: ENPARRILLADO Y FUNDICION DE PISO



Foto 3: ARMADO DE HIERRO DE 1/2 CORRUGADO PINEADO Y SUS 4 COLUMNAS



Foto 4: REPELLO PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS



Foto 5: INICIO DE ESTRUCTURA DE MATAL



Foto 6: 4 BASES DE TUBO CUADRADO DE 4"X 4" GALVANIZADO CHAPA 14

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paula Ramos

Firma y sello del Presidente de la



705 RT

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

