

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAHUALATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-1764-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/10/2024



Foto1: Inicio de instalación de estructura de metal (torre)



Foto 2: Fijando pernos con sus respectivas roldanas y washas de presión



Foto 3: Instalando una escalera para poder realizar el respectivo mantenimiento



Foto 4: soldando



Foto 5: iniciando proceso de pintado con pintura azul anticorrosiva secado rápido



Foto 6: pintura en general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Paula Ramos</i> Firma y sello del Presidente de la OPE 	<i>70555</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--