

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAHUALATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-1764-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/10/2024



Foto 1: Inicio de instalación de estructura de metal (torre)



Foto 2: Fijando pernos con sus respectivas roldanas y washas de presión



Foto 3: Instalando una escalera para poder realizar el respectivo mantenimiento



Foto 6: Trabajos terminados: fosa de concreto 4,500 litros, instalación de bomba sumergible, instalación de tubería de abasto



Pintura en muros exteriores e interiores 1260 ML



PINTURA A PORTUN Y PUERTA PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo el número de hojas.

Paula Ramos
Firma y sello del Presidente de la Municipalidad



705 RT
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

