

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA NUEVA VICTORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0009-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 2: Demolicion de pared



Foto 3: Sustitución de puertas 2.20 X 1 metros



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5: Sustitución de polleton, por estufa rural (completa) incluye plancha de metal



Foto 6: Sustitución de torta de concreto, por torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---