



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA VICTORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0009-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: Estructura de techo, sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 2: cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26 M2



Foto 3: Puerta de meta, sustitución de puerta 2.20 X 1 metro



Foto 4: Reparación de red de drenaje y red de agua potable, Sustitución de tubería pvc 3 pulgada lineales de agua negra y agua principal



Foto 5: piso; Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico




Foto 6: Venatana; sustitución de balcones de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

