

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL POCHAL ALDEA BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0012-43	FECHA:	9/09/2024



Reparacion de polleto en cocina




area de cocina: remodelación del polleto




Suministro de muro de blok en cocina



Sustitucion de cuneta de concreto




Sustitucion de piso antideslizante en sanitarios



Losa de patio de concreto frente a sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL POCHAL ALDEA BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0012-43	FECHA:	9/09/2024




Sustitucion de canal de metal por canal de fabrica calibre 26



Sustitucion de canal de metal por canal de fabrica calibre 26



Reparacion de repello en pared en muro perimetral



sustitución de mingitorio en baños



Suministro de muro de blok en cocina



Suministro de cernido en pared de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ

Firma y Sello del Director Educativo Público
E.O.R.M. SECTOR EL POCHAL ALDEA BELEN
SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ