

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL POCHAL ALDEA BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0012-43	FECHA:	20/11/2024



Reparacion de polleton en cocina



area de cocina: remodelación del polleton



Suministro de muro de blok en cocina



Sustitucion de cuneta de concreto por rejilla metalica.




Sustitucion de piso antideslizante en sanitarios



Losa de patio de concreto frente a sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de OPE




 Firma y sello del Director del Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL POCHAL ALDEA BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0012-43	FECHA:	20/11/2024



Sustitución de canal de metal por canal de fabrica calibre 26




Sustitución de canal de metal por canal de fabrica calibre 26



Reparación de repello en pared en muro perimetral



sustitución de mingitorio en baños



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO ESCOLAR
SECTOR EL POCHAL
OPE
SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ

Firma y Sello del Representante del Estado
E.O.R.M. SECTOR EL POCHAL
ALDEA BELEN
SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
Educativo Público