

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL POCHAL ALDEA BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	9/12/2024



Reparación de polleton en cocina



area de cocina: remodelación del polleton



Suministro de muro de blok en cocina



Sustitucion de cuneta de concreto por rejilla metalica




Sustitucion de piso antideslizante en sanitarios



Losa de patio de concreto frente a sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello del Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL POCHAL ALDEA BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0012-43	FECHA:	9/12/2024



Sustitucion de canal de metal por canal de fabrica calibre 26



Sustitucion de canal de metal por canal de fabrica calibre 26




colocacion de malla en muro perimetral.



sustitución de mingitorio en baños



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello del Encargado del Sector Educativo Público

