



Ministerio de Educación
Gobierno de México

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector de las parcelas A-11 Línea 13 de Canales Monterrey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0013-43	FECHA:	09/12/2024



Foto1: Reparación de drenaje y red de agua potable.



Foto 2: Sustitución de lavamanos y pilas de cemento de dos lavaderos.



Foto 3: Sustitución de tubería línea principal, red de agua potable.



Foto 4: Reparación y mantenimiento de cisternas/ depósito de agua.



Foto 5: Sustitución de bomba de agua.



Foto 6: Cubierta de lamina de aula No. 1. Estructura de techo de aula No.1. Puerta de metal de aula No.1. Piso de aula No.1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

LEYDI FELIPA RAMOS PAUL

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Central Educativo Público

