

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santo Domingo Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0014-45	FECHA:	25 de noviembre 2024



Foto 7: Fabricación e instalación de puertas de metal en modulo de servicios sanitarios



Foto 8: Sustitución de canal de metal en modulo de aula 4



Foto 9: Sustitución de canal de metal en modulo de aula 4



Foto 10: Sustitución de bajada pluvial, tubo PVC 4" en modulo de aula 1




Foto 11: Sustitución de puerta de metal de modulo de cocina



Foto 12: Sustitución de azulejo en modulo de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santo Domingo Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0014-45	FECHA:	25 de noviembre



Foto 1: Sustitución de inodoros



Foto 2: Repello en muro en modulo de servicios sanitarios




Foto 3: Instalación de azulejo en modulo de servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de piso cerámico en modulo de servicios sanitarios





Foto 5: Sustitución de piso cerámico en modulo de servicios sanitarios



Foto 6: Mantenimiento a puerta en modulo de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santo Domingo Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0014-45	FECHA:	25 de noviembre 2024



Foto 13: Sustrucción de piso de granito por cerámico en modulo de cocina en modulo de cocina



Foto 14: Sustrucción de estructura, por lámina troquelada y soporte de metal, por metal en modulo de pila



Foto 15: Sustrucción de azulejos en pila en modulo de pila



Foto 16: Sustrucción de azulejos en pila en modulo de pila




Foto 17: Sustrucción de piso de granito por cerámico en modulo de 3



Foto 18: Repello en muro en modulo de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

R. [Firma]



Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia

Firma y sello Director Centro Educativo Público

