

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |                             |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez          | MUNICIPIO:                     | Santo Domingo Suchitepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Parcelamiento Monterrey     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-06-0020-45          | FECHA:                         | 9/09/2024                   |



Foto 1: PISO, Sustitución de piso concreto a cerámico, aula 1 y 2



Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores, aula 1 y 2




Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores, aula 1 y 2



Foto 4: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores, aula 1 y 2




Foto 6: Sustitución de repello en muros, aula 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público