

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Monterrey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0020-45	FECHA:	26/11/2024




Foto1: PISO, Sustitucion de piso concreto a ceramico




Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores, Aula 1 y 2



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores, Aula 1 y 2



Foto 4: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 6: Sustitución de repello en muros, aula 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

