

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Marvin Gustavo Pérez Guallo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3er acceso B, 5-33 ¡Cantón Calvario, Santo Domingo Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0172-42	FECHA:	09 de septiembre de 2024



Foto 1: Instalación de ventanas de pvc



Foto 2: Instalación de ventanas de pvc



Foto 3: Sustitución de servicio sanitario y sus accesorios



Foto 4: Sustitución de puertas




Foto 5: Reparación de porton



Foto 6: Sustitución de piso de granito por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---