

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Marvin Gustavo Pérez Gualip	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3er Acceso B 5-33 Canto Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0172-42	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de torta por piso antidelizante



Foto 2: Colocación de piso cerámico en el corredor



Foto 3: Mantenimiento de Portón



Foto 4: Sustitución de servicios sanitarios



Colocación de piso cerámico.



Foto 6: Suministro de ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Representante de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público