



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Marvin Gustavo Pérez Gualip	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3er Acceso B 5-33 Canto Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0172-42	FECHA:	10 de diciembre de 2024



Foto 1: Sustitución de piso cerámico en el corredor



Foto 2: Sustitución de puerta de metal de 0.9 x 2.10 metros



Foto 3: Instalación de baño y accesorios



Foto 4: Sustitución de piso cerámico



Foto 5: Instalación de ventana PVC



Foto 6: Sustitución de puerta de servicio sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la JPPF
Escuela Oficial de Parícutos
Marvin Gustavo Pérez Gualip

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Santo Domingo Suchitepéquez
Escuela Oficial de Parícutos