

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN TARACENA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TARACENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0173-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: construcción del gabinete de 0.60x 3.00 mts




Foto 2: instalación del sistema eléctrico en el área de cocina, se instalaron 4 lámparas led y dos tomacorrientes



Foto 3: construcción de tres muros de concreto para reforzar las paredes de la cocina, ya que no contaban con la misma



Foto 4: Enlaminado de la cocina con sus vigas respectivas



Foto 5: azulejado de baños y aplanado de piso para la aplicación del piso



Foto 6: nivelación del piso de los baños para luego instalación de piso, tanto adentro como afuera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---