

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN TARACENA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TARACENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0173-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Mesa de Servir recubierta de azulejo



Foto 2: Instalación de 4 lámparas led y tomas corriente en 3 aulas y cambio de cableado



Foto 3: Instalación completa de servicio sanitario y lavamanos



Foto 4: Instalación de azulejo y piso cerámico en los baños



Foto 5: Instalación de piso cerámico en la cocina




Foto 6: Levantamiento del nivel del techo de la cocina para mejorar la ventilación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---