

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Marvin Gustavo Pérez Gualip	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector I Parcelamiento Monterrey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0176-42	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Levantamiento de Fogón de dos espacios con chimenea de concreto



Foto 2: Sustitución de inodoro e instalación de azulejo en servicios sanitarios



Foto 3: Mantenimiento de estructura (limpieza, lijado, y aplicación de pintura anticorrosiva)



Foto 4: Pintura en paredes exteriores a dos manos, sustitución de fosa séptica por daños irreparables



Foto 5: Muro perimetral con refuerzo de mampostería en hieleras ya existentes, levantado de 07 hileras con cernido gris, repello en muro perimetral



Foto 6: Sustitución de pila hecha de un lavadero por pila hecha de dos lavaderos con cubierta de azulejo y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

