

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector Las Delicias	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Las Delicias Parcelamiento Monterrey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0185-43	FECHA:	09 de septiembre de 2024



Sustitución de puerta en mal estado en bodega.



Mantenimiento de balcones en aulas.



Pintura de exterior e interior en aulas.



Reparación de muro perimetral.



Mejoramiento de voladizo de techo cocina.



Sustitución de portón de malla en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E-m-ch-s

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

