

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL COPADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0193-43	FECHA:	23 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada, modulo No. 1.



Foto 2: Mantenimiento de Puertas de aulas, modulo No. 2.



Foto 3: Sustitución de ventilación por medio de chimenea de cocina, modulo No. 3.



Foto 4: Mantenimiento de Balcón, modulo No. 4.



Foto 5: Sustitución de piso granito por piso cerámico en aulas, modulo No. 5.



Foto 6 y 7: Sustitución de kit de accesorios sanitarios y sustitución de tuberías de aguas negras, modulo 6 y 7.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al final de las hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEA Santo Domingo Suchitepéquez



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

