

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL COPADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0193-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada, modulo No. 1.



Foto 2: Mantenimiento de Puertas de aulas, modulo No. 2.




Foto 3: Sustrucción de ventilación por medio de chimenea de cocina, modulo No. 3.



Foto 4: Mantenimiento de Balcón, modulo No. 4.



Foto 5: Sustrucción de piso granito por piso cerámico en aulas, modulo No. 5.



Foto 6 y 7: Sustrucción de kit de accesorios sanitarios y sustitución de tuberías de aguas negras, modulo 6 y 7.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben agregar de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

