

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xiquiná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0197-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustrucción de techo en modulo de aula 1




Foto 2: Sustrucción de piso torta de cemento a piso cerámico en modulo de aula 2



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto en modulo IV



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto en modulo IV



Foto 5: Sustrucción de balcones en modulo V



Foto 6: Sustrucción de techo en modulo II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

