

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA SELVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0212-43	FECHA:	9/04/2024



Foto 1: Instalación de piso ceramico en aulas



Foto 2: Instalación de piso ceramico en aulas



Foto 3: Instalación de piso ceramico en aulas



Foto 4: Instalación de piso ceramico en aulas



Foto 5: Instalación de piso ceramico en aulas




Foto 6: Instalación de piso ceramico en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Bertalicia Lopez Tizol*
Firma y sello del Presidente de la OPF

 *[Firma]*
Firma y Sello Director Centro Educativo Público