

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA SELVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0212-43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Mantenimiento de puertas e instalación de chapas. Modulo cocina y aulas



Foto 2: Reparación de área de cocina



Foto 3: Suministro de losa de concreto en patio



Foto 4: Sustitución de balcon de estructura metálica y mantenimiento de puerta de metal



Foto 5: Sustitución de canal y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Bertalicia Iopreto Tizol*
Firma y sello del Presidente de la OPF

 *[Firma]*
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA SELVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0212-43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Instalación de piso ceramico en aulas




Foto 2: Instalación de piso ceramico en aulas




Foto 3: Instalación de piso ceramico en aulas



Foto 4: Instalación de piso ceramico en aulas



Foto 5: Instalación de piso ceramico en aulas





Foto 6: Instalación de piso ceramico en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Bertalicia Lopez Torizol*
Firma y sello del Presidente de la OPF

 *[Signature]*
Firma y Sello Director Centro Educativo Público