

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA MONTE GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-1799-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Repello de cemento



Foto 2: sustitución de techo



Foto 3: Remover torta reventada de cemento



Foto 4: sustitucion de torta y colocacion de seramico.



Foto 5: Balconiado de ventanas.



Foto 6: Reparacion de grieta con el repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

