



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Varitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-1824-42	FECHA:	22/11/2024



Sustitución de Torta de Cemento en mal estado, por piso Cerámico
Módulo No. 1 de Aulas



Sustitución de Malla Galvanizada por estructura de metal Módulo No. 1
Muro Perimetral



Sustitución de Puerta de Acceso de Malla Galvanizada por puerta de Metal
Módulo No. 1



Pintura de Muros Exteriores e Interiores. Módulo No. 1 de Aulas



Pintura de Muros Exteriores e Interiores. Módulo No. 2 de Aulas y Muro
Perimetral



Sustitución de Malla Galvanizada por estructura de Metal.
Módulo No. 2 Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

