

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA MONTE GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-1861-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: colocacion de cerámico.



Foto 2: repello de aula de parvulo



Foto 3: hechura de dos estufa polieton



Foto 4: repello y elevacion de pared.



Foto 5: electromaya



Foto 6: instalación de pila hechiza y tubería de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejo Roldan
Firma y sello del Presidente de la DPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

