

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CACÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2448-43	FECHA:	9/09/2024



Sustitución de malla y block por muro perimetral



Sustitución de malla y block por muro perimetral



Sustitución de malla y block por muro perimetral



Sustitución de malla y block por muro perimetral



Sustitución de malla y block por muro perimetral.



Sustitución de accesorios de servicio sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca I. González

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

