

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CACÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2448-43	FECHA:	8/11/20024 AL 27/11/2024




Foto 1: Sustrución de malla y block por muro perimetral



Foto 2: Sustrución de malla y block por muro perimetral



Foto 3: Sustrución de malla y block por muro perimetral



Foto 4: Sustrución de malla y block por muro perimetral



Foto 5: Sustrución de malla y block por muro perimetral




Foto 6: Sustrución de accesorio de servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca F. Gonzales

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

