

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CACÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2448-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 2: Sustitución de malla y block por muro perimetral



Foto 3: Sustitución de malla y block por muro perimetral



Foto 4: Sustitución de malla y block por muro perimetral



Foto 5: Sustitución de malla y block por muro perimetral




Foto 6: Sustitución de accesorio de servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca I. Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

