

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUACTIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XIQUINÁ,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2654-45	FECHA:	9/09/2024




Foto1: MODULO I, Sustitución de torta de cemento por piso cerámico



Foto 2: MODULO II, Reparación del sistema eléctrico



Foto 3: MODULO II, Reparación del sistema eléctrico



Foto 4: MODULO III, SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 5: MODULO I, Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: MODULO IV, DRENAJE: Mantenimiento fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yanira AYALA FLORES

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

