

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 351	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XIQUINÁ,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 - 06 - 2654 - 45	FECHA:	26/11/2024



FOTO. MODULO I, Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.




FOTO 2: MODULO II, Reparación del sistema eléctrico.



Foto 3: MODULO II, Reparación del sistema eléctrico.



Foto 4: MODULO III, Servicios sanitarios y sus accesorios.



FOTO 5: MODULO I, Mantenimiento a balcones de metal.



FOTO 6: MODULO IV, DRENAJE: Mantenimiento fosa septica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yanira Ayala Tizo

Firma y sello del Presidente de la OPF

CANTÓN
XIQUINÁ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
NUFED 351
Cantón Xiquiná
Santo Domingo,
Suchitepéquez