

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEUEZ	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Copado No. II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2701-42	FECHA:	09 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 2: Reparación de caja de registro de drenajes



Foto 3: Sustitución de tubería de abastecimiento de agua



Foto 4: Sustitución de ventanas de vidrio y marcos de metal por balcón de metal y sustitución de vidrios quebrados



Foto 5: Sustitución de torre de concreto para instalación de depósito de agua



Foto 6: sustitución de balcón de metal por muro de block, sustitución de columnas de concreto armado para anclaje de portón de estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yemil Marcela Urdanabey</i> Firma y sello del Presidente de la Junta Educativa	<i>[Sello]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--