



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EROM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL COPADO NO. II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2701-42	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Sustitución de Torta de Cemento por piso cerámico en cocina.



Sustitución de torta de cemento por piso cerámico en aulas



Ampliación de pared para cocina



Tubos y Drenajes



Sustitución de base para rotoplas.



Sustitución de Muros para portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Yessmi Araceli Magdonal Ray

Firma y sello del



[Signature]

Firma y sello del Centro Educativo Público

