

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EROM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL COPADO NO. II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2701-42	FECHA:	10 de diciembre del 2024



Repello en muro de pared



Instalación de puerta en cocina




Repello en muro de pared



Repello en muro de pared atrás



Repello en muro de pared



Repello en porton principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Jeremías Magdonal Bay</i> Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de EROM	<i>[Signature]</i> Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	--





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS NECESIDADES DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EROM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL COPADO NO. II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2701-42	FECHA:	10 de diciembre del 2024



Sustitución de muro perimetral de balcon por block



Reparación de Sistema Eléctrico.



Sustitución de estufa rural con chimenea



Sustitución de torta de cemento a piso cerámico en cocina.



aplicación de repello de suministro de azulejo en pared



suministro de lamina y parales para Galera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yessmi Araceli Magdonal Bay

Firma y sello del Presidente del



[Signature]



Firma y sello del Director del Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EROM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL COPADO NO. II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2701-42	FECHA:	10 de diciembre del 2024



Sustitución de ventanas de vidrio por balcon de metal.



Sustitución de torta de cemento por piso cerámico en aulas



Sustitución de torta de cemento por piso cerámico en corredor.



Reparación de caja de drenaje



Sustitución de base para rotoplas.



Sustitución de Muros para portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yenmi Araceli Magdonal Bay</i> Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de EORM Cantón El Copado No. 2 Consejo Educativo de EORM Santo Domingo, Suchitepequez	<i>[Signature]</i> Firma y sello del Director del Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL NÚM. 2 CANTÓN EL COPADO NO. II DIRECCIÓN Santo Domingo, Suchitepequez
---	---