

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Pablo Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Ladrillera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0229-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Aulas sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Aulas sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Aulas levantado de 3 hiladas de block



Foto 4: Cocina sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Cocina levantado de 4 hiladas de block



Foto 6: Cocina sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Pablo Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Ladrillera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0229-43	FECHA:	29/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--