

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ACCIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAR

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOSÉ JOAQUÍN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LOLEMI SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ
ESTABLECIMIENTO:	10-09-0230-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: BANQUETA DE CONCRETO, Preparación del terreno para la colocación de concreto.



Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, Preparación de pared antes de aplicar la pintura.



Foto 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, Se retiraron el cableado, plafonera y lámpara ya que estaba defectuosa por constante humo generado por el fuego.



Foto 10: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Se mandó a fabricar Puerta, Ventana, Estructura Portante, Láminas e instalaciones eléctricas y desinstalación de estructura y lámina.



Foto 11: REPARACIÓN DE COCINA, Se procedió a la reparación de la Estufa de leña existente, se le colocó la plancha y chimenea.



Foto 12: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES, Se realizó la preparación de la pared para la aplicación de repello y cernido para impermeabilizar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPP

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

JACIÓ DEFICIENCIAS DETERMINAC

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMEN TO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIE NTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOSÉ JOAQUIN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENT O:	COMUNIDAD AGRARIA LOLEMI SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ
ESTABLECIMIE NTO:	10-09-0230-43	FECHA:	11/18/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA, Se procedio a colocar el nuevo techado de la cocina.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO, Se coloco la estructura de metal para que mayor durabilidad al techo de la cocina.



Foto 3: PUERTA, Se reemplazo la puerta de madera a metal.



Foto 4: VENTANA. Se quito la ventana para cambiarla por metal.



Foto 5: PISO, Se procedio a la preparaci3n del suelo para la colocaci3n de piso.



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, Se coloco el canal para el agua pluvial.

Observaci3n: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

