

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS I SECTOR IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0019-43	FECHA:	9/9/2024



Foto 1: Instalación de Estructura de Lamina en ventana




Foto 2: Sustitución a estufa rural, incluye lamina de 3 hornillas



Foto 3: Instalación de Chimenea de concreto



Foto 4: sustitucion de pila de concreto



Foto 5: pintura en muros interior y exterior





Foto 6: Instalación Canal de concreto para bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS I SECTOR IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0019-43	FECHA:	9/9/2024




Foto 7: Suministro e instalacion de mesa de trabajo completa (de concreto y azulejo)



Foto 8: Instalación de piso ceramico antideslizante



Foto 9: Sustitución de inodoro




Foto 10: Mantenimiento de puertas




Foto 11: Sustitucion de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 12: Pintura en muros interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS I SECTOR IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0019-43	FECHA:	9/9/2024



Foto 13: Sustitución puerta de metal



Foto 14: Sustitución de Lámparas




Foto 15: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 16: Reparación de cableado eléctrico



Foto 17: Fundición de plancha de concreto frontal




Foto 18: Pintura en muros exteriores del edificio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---