



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Antonio Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barrios I Sector IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0019-43	FECHA:	




Foto1: Reparación de cocina.




Foto 2: Estructura de techo.



Foto 3: Pinturas en muros exteriores e interiores de cocina.



Foto 4: Piso cerámico en cocina.



Foto 5: Puertas de metal en sanitarios.



Foto 6: Piso antideslizante en los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Antonio Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barrios I Sector IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0019-43	FECHA:	



Foto7: Módulo I aula, sustitución de piso.




Foto 8: Pinturas en muros exteriores.



Foto 9: Puerta de metal.



Foto 10: Reparación del sistema eléctrico.



Foto 11: Patio: fundición de plancha de concreto en área de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

