



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM SECTOR NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0035-43	FECHA:	



Foto1: Mantenimiento de pared



Foto 2: Torta de cemento y colocacion de tubo para salidad de agua



Foto 3: Relleno de banqueta.



Foto 4: Relleno de patio trasero del salon.



Foto 5: Relleno patio trasero y base para colocacion de pila



Foto 6: Colocación de piso ceramico en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad

Firma y Sello Director Centro Educativo Público