

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM SECTOR NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0035-43	FECHA:	



Foto1: Levantamiento de pared de cocina



Foto 2: torta de cemento en el corredor de adentro



Foto 3: Levantamiento de banqueta afuera del establecimiento



Foto 4: Torta de cemento atrás de un salon de clases



Foto 5: Torta de cemento y plancha para colocación de pila.



Foto 6: Piso ceramico colocado en la cocina y elaboración de un poletón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo

