

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM 'LIC. DOUGLAS AROLD GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO GORDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0242-42	FECHA:	27/12/2024



Foto 1: Repello de pared.



Foto 2: Sustitución de Piso Cerámico Antideslizante en corredores



Foto 3: Sustitución de Piso Cerámico Antideslizante en 4 aulas



Foto 4: Sustitución de Piso Cerámico Antideslizante en escenario.



Foto 5: Mejoramiento de Banqueta de concreto



Foto 6: Sustitución de Inodoro, sustitución de piso cerámico y suministro Porcelanato en pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del representante de la OEA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM 'LIC. DOUGLAS AROLD GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO GORDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0242-42	FECHA:	27/12/2024



Foto 7: Sustrucción de tubería de agua potable y drenaje en servicio sanitario.



Foto 8: Sustrucción de línea principal de agua potable y modificación de muro perimetral de pozo, así como cubierta de concreto para bomba de agua.



Foto 9: Suministro de mesón de cocina con azulejo



Foto 10: Sustrucción de Piso Cerámico Antideslizante



Foto 11: Repello de pared



Foto 12: Sustrucción de Piso Cerámico Antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

